Příloha 1 Fotodokumentace



Pohled ve směru staničení



Pohled proti směru staničení



Pohled na most zprava



Pohled na most zleva



Opěra OP1



Opěra OP1



Kaverna v opěře OP1



Pohled na pravé křídlo opěry OP1



Opěra OP2



Podemletí opěry OP2 v celé délce



Podemletá opěra OP2



Podemletá opěra OP2



Pohled na levé křídlo opěry OP2



Pohled na levé křídlo opěry OP 1



Podhled nosné konstrukce



Pohled na boční stranu nosné konstrukce



Podhled nosné konstrukce



Laminární koroze konce nosníku



Laminární koroze konce nosníku



Výrazná deformace a laminární koroze konce nosníku



Výrazná deformace a laminární koroze
přes celý průřez nosníku



Pohled na mostovku



Spáry mezi panely mostovky



Deformace výplně zábradlí



Detail patní desky a zábradlí
a nečistoty a vegetace na vozovce



Nebezpečné ukončení horního madla zábradlí